








Sprawozdanie z przeprowadzonych badań wody w nieckach basenowych  
w Parku Wodnym AQUARION

rodzaj niecki	dopuszczenie		uwagi	podjęte środki naprawcze	data wykonania badania
BASEN SPORTOWY		niecka	bez uwag		17.04.2024
		cyrkulacja			17.04.2024
BASEN REKREACYJNY		niecka	bez uwag		17.04.2024
		cyrkulacja			17.04.2024
BASEN HAMOWNY		niecka	bez uwag		17.04.2024
		cyrkulacja			17.04.2024
JACUZZI nr 1		niecka	bez uwag		17.04.2024
		cyrkulacja			17.04.2024
JACUZZI nr 2		niecka	bez uwag		17.04.2024
		cyrkulacja			17.04.2024
JACUZZI nr 3		niecka	bez uwag		17.04.2024
		cyrkulacja			17.04.2024
JACUZZI B3 1-2		niecka B3 1	bez uwag		17.04.2024
		niecka B3 2			17.04.2024
		cyrkulacja			

Następny termin badań : 08.05.2024r.

Badania wody wykonuje:







Glin	występowanie problemy	lub koagulacji													
Żelazo		PO intracji lub koagulacji													
ozon	kwartał	woda z cyrkulacji													
was izocjanuro	rok	woda z niecki basenu													
azotany	kwartał	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki basenu													
utlenialność	miesiąc	woda z cyrkulacji													1,5
		woda z niecki basenu		4,2	3,7	4,0	4,6	4,3	4,4	4,5					
temperatura °C	Kazdorazowo przy pobieraniu próbek	woda z cyrkulacji													
		woda z niecki	27,4	30,2	27,2	36,0	35,8	36,1	36,1	36,1					